

**BONIFICHE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO:
ALCUNI CASI DI STUDIO**



Bonifica della copertura di un edificio
Castrolibero, viale della Resistenza



UN RECENTE INTERVENTO DI RIMOZIONE DI COPERTURA IN ETERNIT

Situazione ante bonifica di un edificio nel comune di Castrolibero





Fasi della bonifica
(incapsulamento prima
delle rimozione)





Fasi bonifica
(accatastamento
temporaneo del
materiale rimosso)



**Situazione dopo
la ricopertura**



Bonifica di un capannone industriale (S. Pietro in Guarano)



FOTO AEREA DEI LUOGHI (All. 2)



FOTO AEREA DEI LUOGHI

capannone interessato

STRADA

STRADA

Fasi della bonifica



Fasi montaggio della nuova copertura



Confronto (ante – post)



Ex fabbrica laterizi loc. Triscioli S. Caterina Albanese



Situazione ante
bonifica (2017)

Inizio bonifica
27.09.2018
Decr. Dir. Gen 158219
del 29.12.2017



Vista particolareggiata dello stato di degrado delle coperture (2018)



Allestimento cantiere



UDP



Fasi della bonifica delle coperture



Vista interna dei capannoni



Vista della condotta dell'aria calda



Corde in amianto tra i giunti delle condotte



Particolare delle corde/guarnizioni



Particolari del degrado all'interno dei capannoni



Monitoraggio all'esterno dell'area



**INTERRAMENTO ROCCE AMIANTIFERE
DA SCAVO E DI RIFIUTI**

LOC. CORECA - AMANTEA

TAV. N° 2

SOVRAPPOSIZIONE CATASTALE
SU FOTO AEREA - sc. 1:2000



**INTERRAMENTO ROCCE
AMIAANTIFERE DA SCAVO
RIFIUTI LOC. CORECA -
AMANTEA**

CAMPIONAMENTI SU ROCCE OFIOLITICHE AFFIORANTI PRESSO LA COLLINA SOVRASTANTE LA GALLERIA FERROVIARIA (loc. Coreca)



Foto N°13: vista della collina sovrastante la galleria ferroviaria



Foto N°14: rocce verdi affioranti (ofioliti)



Foto N°15: fase di prelievo di un campione



Foto N°16: altro affioramento tipico dei luoghi



Immagine n°4- foto del sito comparabile con la precedente immagine n°3 (10.11.2016). Si confermano le differenze dello stato dei luoghi riscontrate



Immagine n°3- vista laterale del sito dalla strada provinciale 53 (Street View - Agosto 2009)



ATTIVITA' DI INDAGINI E CAMPIONAMENTI SUL SITO INTERESSATO (loc. Oliva)



Foto N°1: vista panoramica del sito con indicazione del punto in cui è stato effettuato lo scavo esplorativo



Foto N°2: vista del terreno presente sul sito oggetto d'indagine; si può notare la disomogeneità dei materiali superficiali del tutto diversi da quelli dei terreni limitrofi



Foto N°3: dallo scavo appena iniziato si rileva la presenza di materiali vari (frammenti di laterizi, resti di legacci in materiale plastico, ecc..)



Foto N°4: con l'approfondimento dello scavo si osserva presenza di materiali di varia colorazione, frammenti a pezzi di mattoni, mattonelle, materiale cementizio e plastico; la freccia indica un grosso tassello in plastica

SEZIONE TRASVERSALE SCHEMATICA TIPO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL SITO

Scala 1:50

